



Bild 1 + 2: Zustand der Tunneldecke vor der Sanierung

Westringtunnel Ulm



Bild 3 + 4: Tunnel nach der Sanierung



Bild 5 + 6: Abgerostete Bewehrung infolge Chlorideinlagerungen in Übergang Wand / Boden



Bild 7: „Pilgerschrittverfahren“




Bild 8: Zustand der Rampen nach Rückbau der Fahrbahnbeläge und erfolgtem Betonabtrag