Flüchtlingswohnheim Römerstrasse, Ulm Baubeschreibung aik ulm

Baubeschreibung Flüchtlingswohnheim Gebäude 145/147/149 sowie 143

Gebäudehülle und Energetische Maßnahmen:

Dacheindeckung neu (Frankfurter Pfannen)
Dämmung des Dachbodens
Fenster neu in Kunststoff
Vollwärmeschutz mit Kalkzementputz

Umbau der Wohnräume

Neuordnung der Sanitärzellen
Verkleinerung der Wohnräume
Beläge neu (Flachbeläge)
Maler- und Anstricharbeiten
Abluft in den Nassräumen mit feuchtegesteuerten Lüftern
Anpassung der Heizkörper auf neue Raumzuschnitte
Neuinstallation Sanitärzellen (Waschbecken, Duschen, WC´s,
Urinale)
Anpassung Elektroinstallation nach VDE auf neue
Raumzuschnitte
Türen neu entsprechend den Anforderungen

Möbel

Küchen: einfache Küchenzeile mit Spülbecken, Elektro-Boiler, Herd mit Backofen sowie Platz für Untertischkühlschrank Esszimmermöblierung: Tisch und 4 Stühle je Wohneinheit

Brandschutzmaßnahmen

Entsprechend dem Brandschutzkonzept T30 RS Türen zum Treppenhaus Fluchtbalkone an den Giebelseiten

Außenanlagen

Abriss alte Garagen
Neubau neue Lagerfläche mit Garagen.
Beläge außen reduzieren und erneuern (Beton-Pflasterbelag)
Sammelanschluss TV (Entfernung der Satellitenschüsseln)
Defekte Abwasserkanäle erneuern

Zusätzlich im Gebäude 145/147/149

Verwaltungsebene

Zusammenfassung der Verwaltung im EG Neueinteilung der Verwaltung Einbau einer Behindertenwohnung mit 1-Bett und 2-Bett -Zimmer Hausmeisterbüro im EG, Hausmeisterwerkstatt im UG

Maßnahmen Gebäude 141

Energetische Maßnahmen:

Dacheindeckung neu (Frankfurter Pfannen)
Dämmung des Dachbodens
Fenster neu in Kunststoff
Vollwärmeschutz mit Kalkzementputz

Gebäude 137/139

Die beiden Gebäude verbleiben im jetzigen Zustand als Reserve für eine spätere Nutzung

aik ulm

Riosterhof 47 89077 um a d. donau lox 0731-92779-0 lox 0731-9279-0 www.archeton.m.usyrehor ao archeton.m.usyrehor ao archeton.m.esperiod 01.03.2012