



Ablösung der Beschichtung im Fußbereich der Wände und Stützen mit korrosiven Verfärbungen.



Großflächige Abplatzungen in reprofilierten Bereichen der Stützenfüße mit Hohllagen und korrosiven Verfärbungen