



Ergebnisse Klima-Monitoring & Gefährdungsbeurteilung Museum Ulm

3. Obergeschoss
2. Obergeschoss
1. Obergeschoss
Erdgeschoss
Untergeschoss


Klimamonitoring:



Historische Bausubstanz:
Klima stabil



Neubau: Klima instabil,
Nachrüstung Klimaanlage?




Historische Bausubstanz/
Neubau: Klima instabil,
Optimierung durch
mobile Klimageräte
erforderlich

Gefährdungsbeurteilung



Risikobereich 3



- A** Fried-Bau (1999)
- B** Kiechelhaus (15.-17. Jahrhundert)
- C** Zwischenbau (2007)
- D** Ehinger Stadel (15. Jahrhundert)
- E** Ehemalige Gewerbebank (15. Jahrhundert mit späteren Umbauten nach Kriegszerstörung)
- F** Foyergebäude am Marktplatz (20. Jahrhundert)
- G** Marktplatz 9 (16. Jahrhundert)