



Bauwerke in Einsingen und Donautal



- 1,0 - 1,4 sehr guter Bauwerkszustand
- 1,5 - 1,9 guter Bauwerkszustand
- 2,0 - 2,4 befriedigender Bauwerkszustand
- 2,5 - 2,9 ausreichender Bauwerkszustand
- 3,0 - 3,4 nicht ausreichender Bauwerkszustand
- 3,5 - 4,0 ungenügender Bauwerkszustand

Bauwerke in Einsingen und Donautal

Bauwerksname	Notenveränderung	aktuelle Note	Baujahr
Radwegbrücke über den Rötelbach bei Eggingen	↗ -0,4 ▲	2	1997
Brücke Bei d. Weihern üb. d. Rötelbach	➔ 0 ▷	1,9	1958
Brücke St.-Johann-Str.üb.d.Rötelbach in Einsingen	↘ 0,1 ▼	1,9	1958
Brücke Lachhastr. üb. d. Rötelbach	↘ 0,2 ▼	2,2	1958
Steg unterhalb Lachausstr. üb. d. Rötelbach	➔ 0 ▷	2,5	1958
Brücke Ampferweg üb. d. Rötelbach	↘ 0,8 ▼▼	1,9	1958
Brücke Lämmerweg üb. d. Rötelbach	↘ 0,3 ▼	2,3	1990
Brücke Rötelbachstr. üb. d. Rötelbach	↘ 0,1 ▼	2	1958
Brücke August-Nagel-Str. üb. d. Rötelbach	↘ 0,5 ▼	2,3	
Radwegbrücke ü. d. Rötelbach bei August-Nagel-Str.	↗ -0,5 ▲▲	1,4	
Durchlass Rötelbach West	↗ -0,8 ▲▲	2	1975
Durchlass Rötelbach Ost	➔ 0 ▷	2,2	1975
Radwegbrücke Nicolaus-Otto-Straße	↗ -0,5 ▲▲	2,2	1975
Brücke Ernst-Abbe-Str. üb. d. Grenzgraben	➔ 0 ▷	2,3	1994
Brücke Graf-Arco-Strasse über die B 311	↘ 0,6 ▼▼	3,4	1970
Durchlass Grenzgraben unter der Graf-Arco-Str.	↘ 0,1 ▼	1,8	1970
Brücke i. Zuge d. Heuweg üb. d. Grenzgraben	➔ 0 ▷	2,8	1955
Durchlass Grenzgraben Siemensstraße	↗ -0,5 ▲▲	2	1982
Flutbrücke Steinbeisstraße üb. d. Grenzgraben	➔ 0 ▷	2,9	1956
Flutbrücke Daimlerstraße üb. d. Grenzgraben	➔ 0 ▷	2,8	1967
Feldwegbrücke bei Bewährungsheim üb. d. Grenzgrabe	↘ 0,2 ▼	2	2016
Steg üb. d. Grenzgraben bei Mündung Donau	↗ -0,1 ▲	1,2	
Durchlass Heuweg (Umspannwerk) üb, d. schwarzen G	↗ -0,3 ▲	2,2	1983
Durchlass H.-Lorenser-Str. üb. d. schwarzen Graben	↘ 0,1 ▼	2,3	
Durchlass Steinbeisstrasse	↗ -0,1 ▲	1,7	1983
B30, Lärmschutzwand bei Gögglingen FR Biberach	➔ 0 ▷	2,5	1992
B30, Lärmschutzwand bei Gögglingen	↘ 0,2 ▼	2,9	1992
Lärmschutzwände bei Donaustetten TBW 1	➔ 0 ▷	2,7	1992
Lärmschutzwände bei Donaustetten TBW 2	↘ 0,2 ▼	2,9	1992
Lärmschutzwand Riedlen IV - Achse 102	↘ 0,4 ▼	2,3	2005
Lärmschutzwand Riedlen IV - Achse 101	↘ 0,5 ▼▼	2,4	2005

Bauwerke in Einsingen und Donautal

Die Bauwerke befinden sich insgesamt in einem befriedigenden bis ausreichenden Zustand. Der Zustand hat sich im Durchschnitt leicht verschlechtert.

Die Sanierung der Brücke Graf-Arco-Straße über die B311 (nicht ausreichender Bauwerkszustand) wird vorbereitet.

Regelmäßige Wartungen und Instandhaltungen sind hier wichtig, um die Anschlüsse und Zufahrten für das Industriegebiet aufrecht zu erhalten.