



Erhalt nicht möglich, Bäume werden gefällt

**Machbarkeitsstudie
Bauvorhaben Blaubeurer Tor
- Vorhandener Baumbestand -**

- Einstufung nach Gefährdung durch Baumaßnahme**
- gering, nahe Baufeld
 - ▲ hoch, Rückbau alte Trasse
 - hoch, Trassenverlauf neu
 - hoch, im Bau Feld
 - voraussichtlich keine

- Statisch wirksamer Wurzelbereich mit Vitalität**
- 1-vital
 - 2-geschwächt
 - 3-sehr geschwächt
 - 4-abgängig

Ergänzende Kommentare

Neue Trasse Variante 3a

