

Baubeschreibung**Sanierung und Umbau der Aussegnungshalle mit Verwaltung im Hauptfriedhof**

Tragkonstruktion, Bestand Tragkonstruktion, neue Vorhalle	Holzleimbinder werden überprüft Sichtbeton aufgeheilt durch Zuschlagstoffe, oberflächenbe- handelt
Flachdach:	Austausch der bisherigen Metalleindeckung gegen eine bituminöse Abdichtung.
Außenmauerwerk, neu:	Formate und Farbe, möglichst wie Bestand
Innenwände, Bestand: Innenwände, neu	wenn nötig: Reparatur des Mauerwerks Mauerwerk, Holzständerwände, GIKA-Ständerwände
Aussentreppen:	Stahlbetonfertigteile oder Blockstufen
Fenster:	Pfosten-Riegel-Konstruktion, Reparatur des Bestands Austausch der Verglasung gemäß den Ergebnissen der energetischen Gebäudebewertung
Innentüren:	Stahlzargen mit Vollspantürblättern
Bodenbeläge: Verwaltung restlicher Bestand: Nassräume Kleine Feierhalle und Abschiedsraum	Linoleum Reparatur der bestehenden Ziegelbeläge Fliesenbelag Parkett
Deckenverkleidung: Verwaltung Aussegnungshallen	Gipskarton, gelocht hochwertig, schallabsorbierend
Sonnenschutz:	die außenliegende Jalousienanlage im Verwaltungsbereich wird überprüft und instandgesetzt.
Heizung:	neues Gas - Brennwert - Gerät die Heizkörper bleiben im Bestand, werden überprüft und lediglich neu lackiert.
Beleuchtung:	Standardeinzelleuchten, hochwertige Schmuckbeleuchtung in den "Sakralbereichen".

Aufgestellt:
Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement
15.06.2011