

Baubeschreibung
Sanierung Lehrschwimmbad

Adalbert Stifter Schule BT 4 UG Ruländerweg 1 89075 Ulm

- die Decken im Flur, Umkleide Schwimmbad und Umkleide Turnhalle aus Brandschutzgründen erneuern
- Einbau eines 2 ten WCs zur Geschlechtertrennung im Schwimmbadbereich
- Sanierung des bestehenden WCs, der Duschen, der Lehrerumkleide und der Umkleide im Schwimmbadbereich
- Sanierung der allgemeinen Mädchen und Knaben WCs , sowie der Umkleide und Duschaum für die Turnhalle
- Erneuerung der kompl. Wasserrohrleitungen zur Einhaltung der Trinkwasserverordnung, sowie der Elektroinstallation
- Malerarbeiten im kompl. UG
- die Ansauggitter im Bad selbst werden vergrößert (Unfallgefahr wegen Haaransaugung)
- die Badewassertechnik wird teilweise erneuert und gewartet
- die Mess- und Regeltechnik der Dosieranlagen wird kompl. ausgetauscht einschl. Auffangwannen
- die Filteranlage wird neu beschickt und die Düsen ausgetauscht
- die Badewasserpumpe wird bei Bedarf überarbeitet

Martin Schaffner Schule Schwimmbad UG Frauenstr. 99 89073 Ulm

- Einbau eines neuen Lüftungsgerätes zur Entfeuchtung und Einhaltung des Brandschutzes im Bad
- Sanierung des bestehenden WCs, der Duschen, der Lehrerumkleide und der Umkleide im Schwimmbadbereich
- Malerarbeiten im kompl. Badbereich
- die Ansauggitter im Bad selbst werden vergrößert (Unfallgefahr wegen Haaransaugung)
- die Badewassertechnik wird teilweise erneuert und gewartet
- die Mess- und Regeltechnik der Dosieranlagen wird kompl. ausgetauscht einschl. Auffangwannen
- die Filteranlage wird neu beschickt und die Düsen ausgetauscht
- die Badewasserpumpe wird bei Bedarf überarbeitet