



59.900

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

(beantragter Betrag)

	Datum	Unterschrift
<u>Mitzeichnung Controller</u>	19.05.16	<i>[Signature]</i>
<u>Fach-/Bereichsleitung</u> OB <input type="checkbox"/> BM 1 <input type="checkbox"/> BM 2 <input type="checkbox"/> BM 3 <input checked="" type="checkbox"/> BD <input type="checkbox"/> ZD <input type="checkbox"/> Abtl. <input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt <input checked="" type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht		
<u>Zentrale Steuerung-Finzen</u> <input checked="" type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt <input type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht	25.5.	<i>[Signature]</i> <span style="color: blue;">an</span>
<u>Fachbereichsausschuss</u> <input type="checkbox"/> Zugestimmt <input type="checkbox"/> Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen		
<u>Hauptausschuss</u> <input type="checkbox"/> Zugestimmt <input type="checkbox"/> Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen		
<u>Gemeinderat</u> <input type="checkbox"/> Zugestimmt		

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Zentrale Steuerung-Finzen

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung

**KOSTENBERECHNUNG**

Nachtrag

Bauvorhaben: Umbauarbeiten SRO Eselsberg  
 Gebäude: BZ Eselsberg Virchowstraße 2, 89075 Ulm  
 Vorbemerkung: Umbau des Seminarraumes im OG zu Büros + Umbau Wintergarten zu Seminarraum


	Brutto
<b>1 Rohbau</b>	<b>2.000</b>
Mehraufwand unvorhergesehenes	
<b>2 Trockenbau/ Schreinerarbeiten</b>	<b>26.500</b>
Ursprünglich keine Trockenbauarbeiten vorgesehen Trennwände als Holzkonstruktion geplant. Erhöhter Aufwand bei abgh. Decke, da Komplettabbau und Komplettwiedermontage inkl. Austausch der bestehenden Mineralwollerdämmung notwendig (Arbeitsschutz) Mehraufwand (baulich und finanziell) nach Empfehlung Bauphysiker Planänderung zweiter Zugang Bewegungsraum, Folge: Brandschutzelement notwendig, kostenintensiv. Unvorhergesehene Stundenloharbeiten u. Materialkosten wegen erhöhten Aufwand durch Beschaffenheiten des Bestands. Unvorhergesehenes durch Mehraufwand bei Elektro (Glasfaserkabel) Decke musste geöffnet u wieder geschlossen werden	
<b>2 Schlosser</b>	<b>8.650</b>
Geplante Postionen der Lichtschalter nicht möglich, daher Edelstahlsäulen für Unterbringung de Elektrik, analog Bestand	
<b>3 Bodenbeläge</b>	<b>1.390</b>
unsachgemäßer Ausführung im Bestand, daher erhöhter Aufwand bei Ausbau alter Belag und weitere Arbeitsschritte beim Wiedereinabu	
<b>4 Elektro</b>	<b>18.500</b>
keine Kosten von der SWU erhalten bzgl neue Glasfaserkabel	
<b>5 Schliessanlage</b>	<b>2.860</b>
Bedarf wurde vor Kostenberechnung vom Nutzer nicht angemeldet/ kommuniziert	

---

Mehrkosten	59.900
------------	--------

Vorschlag Kostendeckung 721100107 Riedlen Grundschule Pausenhof

  
 aufgestellt am 13.05.2016  
 GM- Boka

  
 gesehen  
 GM - Michnick

