

Sanierungsprogramm Friedhöfe; Vorstellung Konzeption

Ergebnis der Beratung im Ortschaftsrat für Göggingen und Donaustetten am 21. März 2017

Donaustetten:

- WC ist nicht behindertengerecht
- Feierhalle, Festglaselement an der Südseite: kein Durchgang möglich, mit Sargwagen muss über unbefestigte Fläche gefahren/ausgewichen werden
- überdachtes Gerätenregal an rechter Zufahrtsseite von Hummlangerstraße wenig ansprechend
- geplante Verlegung der Zufahrt von der Hummlanger Str. Richtung Osten: Überprüfung, ob dies für Fußgänger nicht zu steil ist (wird auch von Besucher/-innen des Friedhofs als Zugang genutzt).
- generell: Die Holzkonstruktion der bestehenden Feierhalle wurde ca. Mitte der 1970 iger Jahre errichtet und schon mehrmals saniert. Es wird bezweifelt und in Frage gestellt, ob die Sanierungen am Bestand richtig und zweckmäßig sind. Die Ortschaftsräte sind von der vorgeschlagenen Lösung nicht überzeugt.

Göggingen:

- Die Friedhofparkplätze sind derzeit geschottert. Sollten befestigt werden.
- Der vorgeschlagene Standort am Ende des Friedhofes stellt eine Notlösung dar. Es sollte im weiteren Verfahren geprüft werden, ob für Geräte/Umkleide/Tolilettenräume nicht ein Standort am Ende des Parkplatzes oder angrenzendem Grünbereich umsetzbar ist. Die Verwaltung wird um Überprüfung gebeten, ob dies aufgrund der Festsetzungen im B-Plan möglich wäre.