


Bauwerke in Wiblingen



- 1-1,9 = sehr guter / guter Bauwerkszustand
- 2-2,4 = befriedigender Bauwerkszustand
- 2,5-2,9 = ausreichender Bauwerkszustand
- 3,0-3,4 = nicht ausreichender Bauwerkszustand (Handlungsbedarf)
- 3,5-4 = ungenügender Bauwerkszustand (dringender Handlungsbedarf)

Bauwerke in Wiblingen

Bauwerksname	Baujahr	Baufläche	Alter	aktuelle Noten	Zustand
Fußgängersteg über den Wiblinger Ring	1979	197	40	2,8	⇒ 0,0
Geh- und Radwegbrücke Wallenkreuz	1988	110	31	2,0	⇒ 0,0
Geh- und Radwegbrücke Lochäckerweg	1989	110	30	2,0	⇒ 0,0
Geh- und Radwegunterführung Donautalstraße West	1967	63	52	2,9	↓ -0,7
Geh- und Radwegunterführung Donautalstraße Ost	1973	84	46	2,2	⇒ 0,0
Brücke Schleifmühleweg über die Weihung	2014	28	5	1,0	
Brücke Ulmer Str. L2021 üb. die Weihung	1937	113	82	3,0	↓ -0,1
Fußgängersteg Ostermahdweg üb. d. Weihung	2007	10	12	2,5	
Feldwegbrücke üb. die Weihung Mündung Iller	1979	30	40	1,0	
Feldwegbrücke an der Iller/Brücke	1980	15	39	2,8	
Feldwegbrücke üb. die Weihung beim Ostermahdweg	1958	7	61	2,5	
Steg östlich vom Klosterhof über die Weihung	2004	10	15	2,0	
Brücke über die Weihung am Kutschenberg	2004	48	15	1,3	
Durchlass der Weihung im Platzmahd	1964	8	55	2,2	
Fußgängersteg beim Binsenweiher üb. d. Weihung	1976	7	43	1,1	
Fußgängersteg bei der Marienkapelle über die Weihung	1997	8	22	2,0	



Die Bauwerke in den Vororten sind insgesamt in einem ausreichenden Bauwerkszustand. Hier muss durch regelmäßige Kontrolle, Wartung und kleinere Sanierungsmaßnahmen der Zustand erhalten bleiben.