



Klima-Situation Ausstellungsgebäude Museum Ulm

(mehrjährige Mittelwerte, Stand 9/2019)

Kiechelhaus	RF in %, So-Wi	Schwankungen
<u>Erdgeschoss</u> Säulenhalle, mittl. Saal, Einsäulensaal	ca. 60% konstant	keine, Luftbefeuchter im Einsatz
<u>1. Obergeschoss</u> Stocker-, Schaffner-, Goldschmiedesaal Umgang, Vitrinenraum Kapelle und Vorraum Barockräume	ca. 65% konstant So. 50-60% Wi. 45-80% So. 45-65% Wi. 45-80% 35-55%	gering, Luftbefeuchter im Einsatz große jahreszeitliche Schwankung Schwankung jahres- und tageszeitlich Schwankung tageszeitlich, befeuchtet
<u>2. Obergeschoss</u> Kiechelsaal, Schöne Stube, Wunderkammer	So. ca. 60% Wi. 60-80%	Temperaturschwankungen Luftbefeuchter im Einsatz geringe Schwankungen Schwankungen tageszeitlich
Sammlung Weickmann Zunfräume	So. ca. 55% Wi. 50% 35-55%	
<u>3. Obergeschoss</u> sog. Stadtgeschichte	So. 60-70% Wi. 54-70%	Schwankung jahres- und tageszeitlich Temperaturschwankungen
Ehinger Stadel		
<u>Erdgeschoss</u>	45-85%	nasse Wand, Taupunkt Fußboden
<u>1. Obergeschoss</u> Grafik-Kabinett	Um 50%	Im Winter
<u>2. Obergeschoss</u> Räume	45-60%	Schwankungen jahreszeitlich
Zwischenbau mit Lapidarium, 1. u. 2. OG	45 - 60 %	starke Schwankungen RF und Temperatur
Friedbau		
<u>Erdgeschoss</u> Saal 1-4 und Galerie	So. 28-75% bei Temperatu- ren bis zu 32°C! Wi. 27-44%	Starke Schwankungen, kein Luftbe- feuchter (Einsatz von Luftbefeuchtern nur möglich bei geschlossenen Türen und Verschließen des Treppenauf- gangs zum 1. OG in der Galerie)
<u>2. Obergeschoss</u> Saal 1-4 und Galerie	So: 28-58% Wi. 27-33%	Etwas weniger Schwankungen Aufgrund der offenen Bauweise kein Einsatz von Luftbefeuchtern möglich