

Sofortmaßnahmen in der KW 38

Anlage zu 3.1

Sauna

- Saunagarten
 - Ruine (Erdsauna) abbrechen -> Bereich der ehemaligen Erdsauna neu gestalten
 - Abdichtung Decke zum Thermalbecken
 - Aufschüttungen abtragen („Saunadach“; -> Bereich Tauchbecken!)
- Fliesenarbeiten (kleinere Ausbesserungen)
- „Wintergarten“ -> Öffnungsrichtung der Tür wechseln
- Duschvorhänge -> ersetzen durch 2-flügelige Schwingtüren
- Leimbinder ertüchtigen (Gewindestangen)

Schwimmhalle

- Duschen/WC
 - Fugen neu verfugen (Wand und Boden)
 - Duschvorhänge -> ersetzen durch 2-flügelige Schwingtüren
- Fliesenarbeiten
 - Wellenbecken (+ jährliche Reinigung)
 - Durchgang zum Thermalaußenbecken
- Treppe über Wellenbecken : abstrahlen, neu beschichten
- Maßnahmen Reifenrutsche (Vorarbeiten TÜV)
- Geländer Plateau zur Röhrenrutsche: instandsetzen
- Drainage Zwillingsrutsche Erlebnisaußenbecken
- Abflüsse am Wellenbecken reinigen und mit Abdecksieben verschließen
- Leimbinder ertüchtigen (Gewindestangen)
- Trockenspielbereich (Stichwort: Kinderspielburg)-> Fallmatten auslegen
- Auslaufbecken gesperrte Rutsche

Brandschutz

- RWA : Tücher ausschneiden, Funktionsfähigkeit prüfen
- Brandschutzklappen

Technik

- Sicherheitsmaßnahmen (Schwefelsäurebevorratung, Messtechnik, Natriumhypochlorid- Dosierpumpen)
- Belüftung UG
- Abdichten Chlorimpfstellen

Umkleidebereich

- Trockenbauwand einziehen