

Übersicht der Schäden Am Überbau der Fuß- und Radwegebrücke Bleicher-Walk-Straße

Hauptträger mit verrosteter Bewehrung und zerstörtem Betongefüge



Schäden an der Brüstung und am Geländer

