


Bauwerke in Wiblingen



- 1-1,9 = sehr guter / guter Bauwerkszustand
- 2-2,4 = befriedigender Bauwerkszustand
- 2,5-2,9 = ausreichender Bauwerkszustand
- 3,0-3,4 = nicht ausreichender Bauwerkszustand (Handlungsbedarf)
- 3,5-4 = ungenügender Bauwerkszustand (dringender Handlungsbedarf)

Bauwerke in Wiblingen

Bauwerksname	Baujahr	Baufläche	Alter	aktuelle Noten	Zustand
Fußgängersteg über den Wiblinger Ring	1979	197	42	2,8	→ 0,0
Geh- und Radwegbrücke Wallenkreuz	1988	110	33	2,0	→ 0,0
Geh- und Radwegbrücke Lochäckerweg	1989	110	32	2,0	→ 0,0
Geh- und Radwegunterführung Donautalstraße West	1967	63	54	2,9	↓ -0,7
Geh- und Radwegunterführung Donautalstraße Ost	1973	84	48	2,2	→ 0,0
Brücke Schleifmühleweg über die Weihung	2014	28	7	2,6	↓ -1,6
Brücke Ulmer Str. L2021 üb. die Weihung	1937	113	84	3,0	↓ -0,1
Fußgängersteg Ostermahdweg üb. d. Weihung	2007	10	14	2,5	
Feldwegbrücke üb. die Weihung Mündung Iller	1979	30	42	1,0	
Feldwegbrücke an der Iller/Brücke	1980	15	41	2,8	
Feldwegbrücke üb. die Weihung beim Ostermahdweg	1958	7	63	2,5	
Steg östlich vom Klosterhof über die Weihung	2004	10	17	2,0	
Brücke über die Weihung am Kutschenberg	2004	48	17	1,3	
Durchlass der Weihung im Platzmahd	1964	8	57	2,2	
Fußgängersteg beim Binsenweiher üb. d. Weihung	1976	7	45	1,1	
Fußgängersteg bei der Marienkapelle über die Weihung	1997	8	24	2,0	



Die Bauwerke in den Vororten sind insgesamt in einem ausreichenden Bauwerkszustand. Hier muss durch regelmäßige Kontrolle, Wartung und kleinere Sanierungsmaßnahmen der Zustand erhalten bleiben.