

| Grundsatzbeschuß GD 025/08 |      |  |   |
|----------------------------|------|--|---|
| Bauabschnitt               | Lage | Maßnahmen  |   |
| <b>1.BA 2008</b>           | 1.1  | Verwaltungstrakt EG+OGs                              | Austausch der Fenster   |
|                            | 1.2  | Microportanlage                                      | Erweiterung Microportanlage   |
|                            | 1.3  | Podium   | Reparatur Bühnenboden   |
| <b>2.BA 2009</b>           | 2.1  | Dach   | Wärmedämmung+ Abdichtung Restfl.  |
|                            | 2.2  | Aufzüge  | Sanierung Lasten/ Prospektaufzg.  |
|                            | 2.3  | Ebene -8.50  | Elt.Hauptverteilung+NSHV<br>Elt.Steigtrassen<br>Elt. Beleuchtung  |
|                            | 2.4  | Verwaltung EG - 4.OG<br>u. Schneiderei               | Fußböden,Wände,Decken,Türen<br>Schwachstrom<br>Heizung, Lüftung, Sanitär, WC  |
|                            | 2.5  | Prospektlager  | Umbau   |
|                            | 2.6  | Bühnenturm, Ebene -8.50                              | Untermaschinerie 1.BA<br>Asbestsanierung<br>Elektrifizierung Brandschutzstore<br>Fernmeldetechnik                                 |
| <b>3.BA 2010</b>           | 3.1  | Bühnenturm, Ebene -8.50                              | Untermaschinerie 1.BA<br>Untermaschinerie 2.BA<br>Bau-u.Brandschutzmaßnahmen  |
|                            | 3.2  | Heizzentr. Werkst.bereiche<br>und Magazine Nord/ Ost | Heizung Lüftung Sanitär,MSR<br>Sprinkler  |
|                            | 3.3  | Ebene -3.80 bis -16.80                               | Druckluft<br>Elt.-Leitungen, Unterverteiler   |
|                            | 3.4  | ganzes Haus  | Krananlage Montagesaal<br>ELA Anlage  |
| <b>4.BA 2011</b>           | 4.1  | Bühnenturm   | Obermaschinerie (1)<br>Bühnenbeleuchtung (1)<br>Medientechnik (1)<br>Obermaschinerie (2)<br>Bühnenbeleuchtung (2)<br>Innendämmung |
|                            | 4.2  | Ebene 0.00 bis +18.00                                | Heizungsanpassung   |
|                            | 4.3  | Bühne  | Bühnenbeleuchtung   |
|                            | 4.4  | Ebene -3.80 bis -16.82                               | Krananlage Montagesaal<br>Elt.-Leitungen, Unterverteiler  |
|                            | 4.5  | Schneiderei  | Dämmung Außenwand+Fenster   |
|                            | 4.6  | Heizzentr. Werkst.bereiche<br>und Magazine Nord/ Ost | Bau- und Brandschutzmaßnahmen<br>Sprinkler  |
| <b>5.BA 2012</b>           | 5.1  | Kassenhalle  | Umbau Abo-/ Kassenbereich   |
|                            | 5.2  | Haupteingang, Foyer -3.30                            | Sanierung Fenster   |
|                            | 5.3  | Foyer Ebene 0.00,+2.85 ff                            | Sanierung Fenster   |
|                            | 5.4  | alle Ebenen  | Bau- u.Brandschutzmaßnahmen<br>Lüftungsanlagen Zentralen RLT<br>Sanitärbereiche, Wasser, Abwasser                                 |
|                            | 5.5  | Ebene 0.00 bis +18.00                                | Elt.-Leitungen, Unterverteiler  |
|                            | 5.6  | Bühne  | Medientechnik (2)<br>Medientechnik<br>Bühnenbeleuchtung   |
|                            | 5.7  | Ebene -3.80 bis -16.82                               | Bühnenboden<br>Druckluft  |
| <b>6.BA 2013</b>           | 6.1  | Haupteingang, Foyer -3.30                            | Sanierung Fenster<br>Decken<br>Elt- und Beleuchtung<br>Brandschutz +RLT   |
|                            | 6.2  | Podium   | Sanitär WC West<br>Untermaschinerie<br>Bühnenbeleuchtung  |
|                            | 6.3  | Bühne großes Haus                                    | Medientechnik<br>Bühnenboden Podien<br>Bühnenbeleuchtung  |
|                            | 6.4  | Dach, Außenfassade                                   | Schwachstrom<br>Dämmung RWA Klappen   |
|                            | 6.5  | Kantine  | Sanitär Küche, Theken, Kühlräume<br>Bau- u.Brandschutzmaßnahmen   |

|                  |     |                         |   |
|------------------|-----|-------------------------|---|
| <b>7.BA 2014</b> | 7.1 | Foyer                   | Decken Haupt- und Rangfoyer<br>Elt.-und Beleuchtung<br>Schwachstrom<br>Elt.-Leitungen Unterverteiler<br>Brandschutz<br>Sanitär WC Ost |
|                  | 7.2 | Außenfassade Foyer      | Außendämmung (Schuppenfass.)  |
|                  | 7.3 | Bühne/Zuschauerhaus     | Medientechnik   |
|                  | 7.4 | Bühne                   | Bühnenbeleuchtung<br>Bühnenboden Festland   |
|                  | 7.5 | Allgemein               | Zentralen RLT und Kälteanlagen  |
|                  | 7.6 | Umkleibereiche          | Anpassung von Umkleideräumen<br>Bau- u.Brandschutzmaßnahmen   |
| <b>8.BA 2015</b> | 8.1 | Zuschauerraum           | Beleuchtung allgemein<br>Beschallung<br>Schwachstrom<br>Lüftungsanlagen<br>Medientechnik  |
|                  | 8.2 | Außenanlagen            | Sanierung Vorplatz  |
|                  | 8.3 | Allgemein               | Bau- u.Brandschutzmaßnahmen   |
|                  | 8.4 | Bühne, Orchesterprober. | Schallschutzmaßnahmen   |