



## Bauwerke in Wiblingen



- 1,0 - 1,4 sehr guter Bauwerkszustand
- 1,5 - 1,9 guter Bauwerkszustand
- 2,0 - 2,4 befriedigender Bauwerkszustand
- 2,5 - 2,9 ausreichender Bauwerkszustand
- 3,0 - 3,4 nicht ausreichender Bauwerkszustand
- 3,5 - 4,0 ungenügender Bauwerkszustand

## Bauwerke in Wiblingen

Bauwerksname	Notenveränderung	aktuelle Note	Baujahr
Fußgängersteg über den Wiblinger Ring	👉 0,1 ▼	2,9	1979
Geh- und Radwegbrücke Wallenkreuz	➡ 0 ▷	2	1988
Geh- und Radwegbrücke Lochhäckerweg	👉 0,2 ▼	2,2	1989
Lärmschutzwand entlang B30 - Johannes-Palm-Straße	●	2,2	2017
Geh- u. Radwegunterführung Donautalstraße West	👉 -0,7 ▲▲	2,2	1967
Geh- u. Radwegunterführung Donautalstraße Ost	👉 0,1 ▼	2,3	1973
Brücke Schleifmühlweg über die Weihung	●	2,6	2014
Brücke Ulmer Str. / L 2021 üb. die Weihung	👉 -0,1 ▲	2,9	1937
Fußgängersteg über die Weihung	👆 -1,3 ▲▲▲	1,2	2007
Feldwegbrücke üb. die Weihung bei Mündung Iller	👉 0,8 ▼▼	1,8	1979
Feldwegbrücke an der Iller	➡ 0 ▷	2,8	
Feldwegbrücke üb. die Weihung beim Ostermahdweg	➡ 0 ▷	2,5	1958
Steg östlich vom Klosterhof über die Weihung	👆 -1 ▲▲	1	2004
Brücke über die Weihung am Kutschberg	👉 0,7 ▼▼	2	2004
Durchlass der Weihung in der Platzmahd	➡ 0 ▷	2,2	1964
Fußgängersteg beim Binsenweiher üb. d. Weihung	👉 0,4 ▼	1,5	1976
Fußgängersteg bei der Marienkapelle üb. d. Weihung	👉 0,1 ▼	2,1	1997



Die Bauwerke in Wiblingen sind insgesamt in einem befriedigenden Bauwerkszustand. Im Durchschnitt konnte die Note insgesamt verbessert werden. Hier muss durch regelmäßige Kontrolle, Wartung und kleinere Sanierungsmaßnahmen der Zustand erhalten bleiben. Der Fußgängersteg über den Wiblinger Ring soll zurückgebaut werden, wodurch die Durchschnittsnote weiter verbessert werden kann.