

Übersicht der Schäden an der Fuß- und Radwegebrücke Clarissenstraße

Hauptträger mit verrosteter Bewehrung und zerstörtem Betongefüge



Zerstörtes Betongefüge der Brüstungswand



Übersicht der Schäden an der Fuß- und Radwegebrücke Clarissenstraße

Auskolkungen und Unterspülungen der Flügelwände und Randwege

