Übersicht der Schäden an der Fuß- und Radwegebrücke Bleicher-Walk-Straße

Schäden durch Fäulnis am Belag

Korrosion an der Tragkonstruktion

Übersicht der Schäden an der Fuß- und Radwegebrücke Bleicher-Walk-Straße

Korrosion an der Tragkonstruktion