


Übersicht der Schäden an der ÜKO Brücke über das Blaubeurer Tor

Lage der Üko



Planausschnitt Üko



Gebrochene Mittelträger

