


Bauwerke in der Innenstadt




- 1,0 - 1,4 sehr guter Bauwerkszustand
- 1,5 - 1,9 guter Bauwerkszustand
- 2,0 - 2,4 befriedigender Bauwerkszustand
- 2,5 - 2,9 ausreichender Bauwerkszustand
- 3,0 - 3,4 nicht ausreichender Bauwerkszustand
- 3,5 - 4,0 ungenügender Bauwerkszustand

Bauwerke in der Innenstadt

Bauwerksname	Notenveränderung	aktuelle Note	Baujahr
Fußgängertunnel Zingler-Hassler-Str. B311	👉 0,6 ▼▼	3,5	1979
Ehinger Tor Überdachung	➡ 0 ▷	2,2	1992
Fußgängerunterführung Neue Str. bei UC	👉 -0,1 ▲	2,4	1963
Stützw. zw. Gehweg u. Strassenbahn (Stützw. 2)	👉 -0,2 ▲	2,7	1966
Stützw. südl. Gehweg (Stützw. 3)	👉 0,2 ▼	1,9	1966
Stützw. zw. Gehweg u. Strassenbahn (Stützw. 4)	👉 -0,4 ▲	2,5	1966
Stützwand Nordseite (Stützwand 6)	👉 -0,3 ▲	2,2	1966
Stützwand Nordseite (Stützwand 9)	👉 -0,5 ▲▲	2,2	1966
Stützwand Südseite (Stützwand 5)	👉 -0,7 ▲▲	2	1966
Straßentunnel z.Überführ der Fr. Ebert -Zinglerstr	👉 -0,1 ▲	2,9	1966
Stützwand Südseite (Stützwand 8)	👉 -0,2 ▲	2,5	1966
Stützwand,(Bauteil d) mit Treppenaufg. Hauffstr.	👉 0,4 ▼	2,1	1966
Stützwand zw. Neue Strasse u. Gehweg ,(Bauteil a)	➡ 0 ▷	2,6	1966
Stützwand nördl. Hochstrasse , (Bauteil c)	👉 -0,5 ▲▲	2	1966
Stützw. westl Friedr. Ebert Str. (Bauteil f)	👉 -0,3 ▲	1,7	1966
Rampe zu Fußgängertunnel, Ostseite , (Bauteil g)	👉 -0,4 ▲	1,9	1966
Überf. der Fr. Ebert -Zinglerstr (Bauteil e)	👉 -0,3 ▲	2,2	1966
Fußgängerunterführung mit Stützmauern Zinglerstr.	👉 -0,6 ▲▲	2,4	1966
Treppenanlage Zinglerbrücke Magirushof	•	2,5	
Tiefgarage Kornhaus	•	1,8	
Fussgängerunterführung Gänstorbrücke	👉 0,2 ▼	2,2	1976
Fussgängerunterführung Basteistraße	👉 0,5 ▼▼	2,1	1976
Fussgängerunterführung Münchner Straße	👉 -0,4 ▲	2,4	1976
Fußgängerunterführung Willy Brandt Platz	👉 0,2 ▼	2,7	1972
Fussgängerunterführung Olgaplatz "Frauenstr. "	👉 -0,3 ▲	2,2	1967
Fussgängerunterführung Olgaplatz "Olgastr. "	👉 -0,5 ▲▲	2,2	1967
Fußgängerunterführung Frauenstraße	➡ 0 ▷	2,5	1961
SWU - Zubringer	👉 0,3 ▼	2	1978
Hangbrücke Kienlesberg	👉 0,1 ▼	2	
Stützmauer Kienlesbergstr. in Ulm	👉 -0,3 ▲	2	1972
Fußgängerbr. Abfahrt Wallstraßenbr. in Ulm	➡ 0 ▷	3,4	1969
Fußgängersteg "Beim alten Fritz" ü. d. Wallgraben	👆 -1,3 ▲▲▲	1	2017
Brücke Wilhelmsburg Haupteingang	•	3	
Brücke Wilhelmsburg	○	2	2017
Fußgängerunterführung B 28 - Blaubeurerstr.	👉 -0,2 ▲	2,4	1959
Fußgängerunterführung vor Lupferbrücke	👉 -0,2 ▲	2,5	1970
Hangsteg vor Lupferbrücke	➡ 0 ▷	2,7	1971
Fußgängersteg über dem Fußweg	👉 -0,5 ▲▲	2,2	1950

Bauwerke in der Innenstadt



Die Bauwerke in der Innenstadt befinden sich insgesamt in einem befriedigenden bis ausreichenden Bauwerkszustand, obwohl sie im Durchschnitt über 51 Jahre alt sind. Regelmäßige Wartungen und Instandhaltungen sind hier wichtig, um die gesamte innerstädtische Infrastruktur aufrecht und die teils historisch wertvollen Bauwerke zu erhalten. Die Sanierung der Brücke am Haupteingang der Wilhelmsburg soll 2023 abgeschlossen werden. Für die Fußgängerunterführung Zingler-Haßler-Straße ist der zeitnahe Rückbau vorgesehen.