



Baum ist erhaltenwert, Bauwerk ist zu verschieben, Einsatz Saugbagger und Baumschutzzaun errichten, Genaue Verlauf muss vor Ort definiert werden.

Fällung aufgrund Erweiterung Unterführung

Erhalt nicht möglich, Bäume werden gefällt

Schutzzaun

Ortsfester Bretterzaun beidseits mit mind. 2 m Höhe im Kronenraumbereich

Aufgrund mehrfacher Überplanung und zu befürchtender Beeinträchtigung Erhalt nicht möglich

Erhalt nicht möglich, Bäume werden gefällt

Erhalt nicht möglich, Bäume werden gefällt

Ortsfester Bretterzaun beidseits mit mind. 2 m Höhe im Kronenraumbereich. Genaue Verlauf muss vor Ort definiert werden.

Erhalt nicht möglich, Bäume werden gefällt

Ortsfester Bretterzaun beidseits mit mind. 2 m Höhe im Kronenraumbereich. Genaue Verlauf muss vor Ort definiert werden.

Erhalt nicht möglich, Bäume werden gefällt

### Machbarkeitsstudie Bauvorhaben Blaubeurer Tor - Vorhandener Baumbestand -

- Einstufung nach Gefährdung durch Baumaßnahme**
- gering, nahe Baufeld
  - ▲ hoch, Rückbau alte Trasse
  - hoch, Trassenverlauf neu
  - hoch, im Baufeld
  - voraussichtlich keine

- Statisch wirksamer Wurzelbereich mit Vitalität**
- 1-vital
  - 2-geschwächt
  - 3-sehr geschwächt
  - 4-abgängig

— Ergänzende Kommentare  
— Neue Trasse Variante 3a