Ulm Baumaßnahme Blaubeurer Tor (Stand: 11.09.2024)

Bezirk	Baumnummer	Straße	Genauer Standort	Funktion	Art deutsch	Art botanisch	Ø Stamm	O Stamm	Höhe	Ø Krone	Pflanzjahr	Verkehrssicherheit	Symptom Wurzel	Bewertung Wurzel	Symptom Stamm	Bewertung Stamm	Kronenform	Symptom Krone	Bewertung Krone	Vitalität			Physiologie	Sonstiges	Gefährdung durch Baumaßnahme	Schutzvorkehrung	Erhalt Funktionalität	Erhalt Potential	Ersetzbarkeit	Empfehlung	Koordinate X	Koordinate Y
Stadtteil Westen	1	Walfrattalerbrücke	NW Rampe am Widerlager Brücke	Straßenbaum	Schwarz-Kiefer	Pinus nigra	37	116	14	6	1960	1-verkehrssicher		0-keine Schäden		1-leichte Schäden	einseitig	Blattverfärbung / Verletzung	1-leichte Schäden	2-geschwächt	0	1-Attbaum		Rückbau Widerlager mit Arbeitsraum zgl. etwa 1,5m			hoch, Rückbau alte Trasse	gering, nahe Baufeld	Beachtung RAS LP4	hoch	mittelfristig	Fällung, Erhalt nicht möglich	572455,1746	5361013,731
Stadtteil Westen	2	Blaubeurer Tor	Westlich Zubringer direkt an Unterführung	Straßenbaum	Europ. Eibe	Taxus baccata	27	85	6	5	1970	1-verkehrssicher		0-keine Schäden	V-Vergabelung	1-leichte Schäden	normal		0-keine Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum		2-stämmig, Füllung wegen Erweiterung Unterführung			hoch, Trassenverlauf neu	gering	langfristig	mittelfristig	fällen	572319,0155	5361416,015
Stadtteil Westen	2	Blaubeurer Tor	Westlich Zubringer direkt an Unterführung	Straßenbaum	Europ. Eibe	Taxus baccata	22	69	4	4	1970	1-verkehrssicher	Verletzung	1-leichte Schäden	Verletzung	1-leichte Schäden	normal		0-keine Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum		Füllung wegen Erweiterung Unterführung			hoch, Trassenverlauf neu	gering	langfristig	mittelfristig	fällen	572340,8155	5361414,666
Stadtteil Westen	3	Blaubeurer Tor	Westlich Zubringer direkt südlich an Unterführung	Straßenbaum	Europ. Eibe	Taxus baccata	21	66	4	7	1970	1-verkehrssicher		0-keine Schäden		0-keine Schäden	normal		0-keine Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum		Mehrstämmig, Füllung wegen Erweiterung Unterführung			hoch, Trassenverlauf neu	gering	langfristig	mittelfristig	fällen	572348,2390	5361407,025
Stadtteil Westen	10	Blaubeurer Tor	SW Rand bei Autohaus	Straßenbaum	Berg-Ahorn	Acer pseudoplatanus	75	236	16	13	1940	3-wiederherstellbar	Verletzung	1-leichte Schäden	Höhlung	1-leichte Schäden	normal	Riss/Rippe / Verletzung	2-deutliche Schäden	2-geschwächt	0	3-Attbaum					hoch	mittelfristig	kaum	erhalten	572350,4672	5361392,639
Stadtteil Westen	20	Blaubeurer Tor	SW Rand Gelände an Autohaus	Straßenbaum	Schwarz-Kiefer	Pinus nigra	36	113	14	9	1970	1-verkehrssicher	Baumumfeld	1-leichte Schäden		0-keine Schäden	normal		0-keine Schäden	1-vital	1	3-Attbaum					hoch, im Baufeld	hoch	mittelfristig	kaum	erhalten	572313,5964	5361383,552
Stadtteil Westen	30	Blaubeurer Tor	SW Rand Gelände an Autohaus	Straßenbaum	Berg-Ahorn	Acer pseudoplatanus	84	264	13	13	1950	3-wiederherstellbar	Baumumfeld	1-leichte Schäden	Höhlung	3-erhebliche Schäden	normal	Totholz / Verletzung / Wipfeldürre	2-deutliche Schäden	3-sehr geschwächt	0	4-Schadbaum					hoch, im Baufeld	gering	kurzfristig	kaum	erhalten	572337,6352	5361375,865
Stadtteil Westen	30	Blaubeurer Tor	Östlicher Innerand Kreisverkehr bei Unterführung NO	Straßenbaum	Feld-Ahorn	Acer campestre	33	104	13	11	1960	1-verkehrssicher		0-keine Schäden	V-Vergabelung / Verletzung	1-leichte Schäden	ausladend	Verletzung	1-leichte Schäden	1-vital	1	3-Attbaum		Mehrstämmig			hoch, Trassenverlauf neu	hoch	mittelfristig	kaum	fällen	572460,0771	5361459,734
Stadtteil Westen	40	Blaubeurer Tor	Östlicher Innerand Kreisverkehr	Straßenbaum	Hainbuche	Carpinus betulus	58	182	11	12	1950	1-verkehrssicher		0-keine Schäden		0-keine Schäden	ausladend		0-keine Schäden	2-geschwächt	0	3-Attbaum					hoch, Trassenverlauf neu	hoch	mittelfristig	kaum	fällen	572462,0866	5361445,19
Stadtteil Westen	40	Blaubeurer Tor	SW Rand Gelände an Autohaus	Straßenbaum	Hagebeere	Sorbus aucuparia	6	16	6	3	1970	1-verkehrssicher		0-keine Schäden		1-leichte Schäden	reduziert	Verletzung	1-leichte Schäden	3-sehr geschwächt	0	4-Schadbaum					hoch, im Baufeld	gering	kurzfristig	fällen	572357,936	5361359,78
Stadtteil Westen	50	Blaubeurer Tor	SW Rand Gelände westlich Südrampe B 10	Straßenbaum	Sommer-Linde	Tilia platyphyllos	45	141	11	9	1980	1-verkehrssicher	Verletzung	2-deutliche Schäden	Verletzung	3-erhebliche Schäden	normal	Verletzung	1-leichte Schäden	1-vital	1	4-Schadbaum					hoch, Im Baufeld	hoch	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572353,869	5361324,172
Stadtteil Westen	50	Blaubeurer Tor	Östlicher Innerand Kreisverkehr Unterführung	Straßenbaum	Rotbuche	Fagus sylvatica	26	82	8	14	1970	1-verkehrssicher		0-keine Schäden		0-keine Schäden	ausladend	Verletzung	1-leichte Schäden	2-geschwächt	0	3-Attbaum					hoch, Trassenverlauf neu	hoch	mittelfristig	kaum	fällen	572460,2175	5361439,493
Stadtteil Westen	60	Blaubeurer Tor	SW Rand Gelände westlich Südrampe B 10	Straßenbaum	Berg-Ahorn	Acer pseudoplatanus	46	145	11	10	1960	1-verkehrssicher	Baumumfeld / Verletzung	1-leichte Schäden	Verletzung	1-leichte Schäden	normal	Verletzung	1-leichte Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum					hoch, Trassenverlauf neu	hoch	mittelfristig	kaum	fällen	572350,2205	5361313,394
Stadtteil Westen	60	Blaubeurer Tor	SO Innerand Kreisverkehr bei Unterführung	Straßenbaum	Europäischer Lärche	Larix decidua	12	38	8	8	1970	1-verkehrssicher		0-keine Schäden		0-keine Schäden	normal	Verletzung	0-keine Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum					hoch, Trassenverlauf neu	hoch	mittelfristig	kaum	fällen	572451,4016	5361428,808
Stadtteil Westen	90	Blaubeurer Tor	SW bei Brückenrampe B 10	Straßenbaum	Schwarz-Kiefer	Pinus nigra	57	179	11	8	1965	1-verkehrssicher		0-keine Schäden		0-keine Schäden	normal		0-keine Schäden	2-geschwächt	0	3-Attbaum		Gefahr durch Rückbau Brücke			hoch, Rückbau alte Trasse	Bauzaun	hoch	mittelfristig	kaum	erhalten	572379,1162	5361376,613
Stadtteil Westen	90	Blaubeurer Tor	SO Innerand Kreisverkehr	Straßenbaum	Feld-Ahorn	Acer campestre	26	82	8	7	1960	1-verkehrssicher		0-keine Schäden	Verletzung	1-leichte Schäden	normal	Verletzung	1-leichte Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum					hoch, Trassenverlauf neu	gering	kurzfristig	kaum	fällen	572424,67	5361411,753
Stadtteil Westen	90	Innere Wallstraße	Östlich an Brücke kleine Blau	Straßenbaum	Hainbuche	Carpinus betulus	19	60	6	5	1990	1-verkehrssicher	Verletzung	1-leichte Schäden	Verletzung	1-leichte Schäden	einseitig	Wipfeldürre	2-deutliche Schäden	3-sehr geschwächt	0	2-Erwachsener Baum	Bypass				hoch, im Baufeld	gering	kurzfristig	kurzfristig	fällen	572380,9161	5361208,962
Stadtteil Westen	100	Blaubeurer Tor	SW bei Brückenrampe B 10	Straßenbaum	Schwarz-Kiefer	Pinus nigra	51	160	12	7	1965	1-verkehrssicher		0-keine Schäden		0-keine Schäden	normal		0-keine Schäden	1-vital	1	3-Attbaum		Gefahr durch Rückbau Brücke		Bauzaun	hoch	mittelfristig	kaum	erhalten	572380,7952	5361381,161
Stadtteil Westen	100	Innere Wallstraße	Östlich Brücke kleine Blau	Straßenbaum	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	32	101	12	12	1990	1-verkehrssicher	Verletzung	1-leichte Schäden	Verletzung	1-leichte Schäden	normal	Verletzung	1-leichte Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum	Bypass				hoch, im Baufeld	hoch	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572382,0559	5361268,663
Stadtteil Westen	110	Innere Wallstraße	Östlich Abzweigung B 10 zum Ring	Straßenbaum	Hainbuche	Carpinus betulus	45	141	11	11	1970	1-verkehrssicher		0-keine Schäden	Höhlung / V-Vergabelung	2-deutliche Schäden	einseitig	Höhlung	2-leichte Schäden	2-geschwächt	0	2-Erwachsener Baum	3-stämmig, Bypass				hoch, im Baufeld	hoch	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572385,534	5361274,181
Stadtteil Westen	120	Blaubeurer Tor	Östlich Brücke B 10, westlich Zufahrt Kreisverkehr	Straßenbaum	Schwarz-Kiefer	Pinus nigra	48	150	14	9	1950	1-verkehrssicher		0-keine Schäden		0-keine Schäden	normal		0-keine Schäden	2-geschwächt	0	3-Attbaum					hoch, Rückbau alte Trasse	hoch	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572426,1314	5361449,44
Stadtteil Westen	120	Blaubeurer Tor	Östlich Brücke B 10, westlich Zufahrt Kreisverkehr	Straßenbaum	Linde	Tilia x europaea	42	132	12	7	1980	1-verkehrssicher		0-keine Schäden		0-keine Schäden	normal	Verletzung	1-leichte Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum	Tunnelbau				hoch, Trassenverlauf neu	gering	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572408,1735	5361378,291
Stadtteil Westen	120	Innere Wallstraße	Östlich Abzweigung B 10 zum Ring	Straßenbaum	Hainbuche	Carpinus betulus	33	104	11	7	1980	1-verkehrssicher		0-keine Schäden	Höhlung	1-leichte Schäden	einseitig		1-leichte Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum	Bypass				hoch, im Baufeld	hoch	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572387,1011	5361357,535
Stadtteil Westen	120	Obere Bleiche	Nördlich kleine Blau	Straßenbaum	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	35	110	10	7	1985	1-verkehrssicher	Verletzung	1-leichte Schäden	Verletzung	1-leichte Schäden	normal	Verletzung	2-deutliche Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum	Dirtbiester Brettterzaun mind. 1,5 m außerhalb Kronentraufe zur Baustelle hin errichten mit mind. 2 m Höhe				vorausichtlich keine	Bauzaun	hoch	mittelfristig	erhalten	572327,6312	5361276,087
Stadtteil Westen	130	Blaubeurer Tor	Östlich Brückenrampe B 10, westlich Zufahrt Kreisverkehr	Straßenbaum	Schwarz-Kiefer	Pinus nigra	58	182	13	7	1965	1-verkehrssicher		0-keine Schäden		1-leichte Schäden	normal	Tunnel	0-keine Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum					hoch, Trassenverlauf neu	gering	mittelfristig	kaum	fällen	572400,0783	5361359,129
Stadtteil Westen	130	Blaubeurer Tor	NO am Tor	Straßenbaum	Schwarz-Kiefer	Pinus nigra	51	160	15	9	1950	1-verkehrssicher		0-keine Schäden	Schrägstand	1-leichte Schäden	normal		0-keine Schäden	2-geschwächt	0	3-Attbaum					hoch, Rückbau alte Trasse	hoch	mittelfristig	kaum	fällen	572426,1312	5361453,759
Stadtteil Westen	130	Innere Wallstraße	Östlich Abzweigung B 10 zum Ring	Straßenbaum	Hainbuche	Carpinus betulus	33	104	11	8	1980	1-verkehrssicher	Höhlung	0-keine Schäden	Höhlung	2-deutliche Schäden	einseitig		1-leichte Schäden	1-vital	1	4-Schadbaum	Bypass				hoch, im Baufeld	hoch	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572387,8029	5361276,83
Stadtteil Westen	130	Obere Bleiche	Nördlich kleine Blau	Straßenbaum	Baum-Hasel	Corylus colurna	36	113	11	6	1985	1-verkehrssicher	Verletzung	1-leichte Schäden	Verletzung	1-leichte Schäden	normal		1-leichte Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum	Dirtbiester Brettterzaun mind. 1,5 m außerhalb Kronentraufe zur Baustelle hin errichten mit mind. 2 m Höhe				vorausichtlich keine	Bauzaun	hoch	mittelfristig	erhalten	572329,5696	5361284,604
Stadtteil Westen	140	Blaubeurer Tor	NO am Tor	Straßenbaum	Schwarz-Kiefer	Pinus nigra	64	201	16	10	1950	1-verkehrssicher		0-keine Schäden	Schrägstand / Verletzung	2-deutliche Schäden	normal		1-leichte Schäden	1-vital	1	3-Attbaum					hoch, Rückbau alte Trasse	hoch	mittelfristig	kaum	fällen	572429,7397	5361451,319
Stadtteil Westen	140	Blaubeurer Tor	Östlich Brückenrampe B 10, westlich Zufahrt Kreisverkehr	Straßenbaum	Feld-Ahorn	Acer campestre	26	82	8	5	1990	1-verkehrssicher		0-keine Schäden	Verletzung	1-leichte Schäden	normal	Verletzung	1-leichte Schäden	2-geschwächt	0	2-Erwachsener Baum	Tunnelbau, 2-stämmig				hoch, Trassenverlauf neu	gering	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572397,9696	5361353,151
Stadtteil Westen	140	Innere Wallstraße	Östlich Abzweigung B 10 zum Ring	Straßenbaum	Schwarz-Kiefer	Pinus nigra	51	160	14	11	1970	1-verkehrssicher		0-keine Schäden	Verletzung	1-leichte Schäden	normal	Verletzung	1-leichte Schäden	2-geschwächt	0	2-Erwachsener Baum	Bypass				hoch, Trassenverlauf neu	hoch	mittelfristig	kaum	fällen	572394,0694	5361290,689
Stadtteil Westen	150	Blaubeurer Tor	NO am Tor	Straßenbaum	Schwarz-Kiefer	Pinus nigra	68	214	15	11	1950	1-verkehrssicher		0-keine Schäden		0-keine Schäden	normal	Verletzung	1-leichte Schäden	1-vital	1	3-Attbaum					hoch, Im Baufeld	hoch	mittelfristig	kaum	fällen	572429,9595	5361456,148
Stadtteil Westen	150	Innere Wallstraße	Östlich Abzweigung B 10 zum Ring	Straßenbaum	Rotbuche	Fagus sylvatica	50	157	13	9	1970	1-verkehrssicher	Verletzung	1-leichte Schäden		0-keine Schäden	normal		1-leichte Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum	Bypass				hoch, Im Baufeld	hoch	mittelfristig	kaum	fällen	572390,3408	5361392,268
Stadtteil Westen	160	Blaubeurer Tor	NO Innerand Kreisverkehr an Unterführung	Straßenbaum	Feld-Ahorn	Acer campestre	35	110	11	9	1980	1-verkehrssicher		0-keine Schäden		0-keine Schäden	normal	Verletzung	1-leichte Schäden	2-geschwächt	0	2-Erwachsener Baum					hoch, Trassenverlauf neu	gering	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572451,1602	5361473,889
Stadtteil Westen	160	Innere Wallstraße	Östlich Abzweigung B 10 zum Ring	Straßenbaum	Hainbuche	Carpinus betulus	35	110	11	8	1980	1-verkehrssicher	Verletzung	1-leichte Schäden		1-leichte Schäden	normal	Höhlung	1-leichte Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum	Stützmauer, Bypass				hoch, Im Baufeld	hoch	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572386,2519	5361284,867
Stadtteil Westen	170	Blaubeurer Tor	NO Innerand Kreisverkehr an Unterführung	Straßenbaum	Hainbuche	Carpinus betulus	30	94	12	7	1980	1-verkehrssicher		0-keine Schäden	V-Vergabelung / Verletzung	1-leichte Schäden	normal	Verletzung	1-leichte Schäden	2-geschwächt	0	2-Erwachsener Baum	2-stämmig				hoch, Trassenverlauf neu	gering	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572449,9391	5361477,267
Stadtteil Westen	170	Innere Wallstraße	Östlich Abzweigung B 10 zum Ring	Straßenbaum	Schwarz-Kiefer	Pinus nigra	59	185	15	9	1960	1-verkehrssicher		0-keine Schäden	Verletzung	1-leichte Schäden	normal		1-leichte Schäden	1-vital	1	3-Attbaum	Stützmauer wird gebaut				hoch, Im Baufeld	hoch	kurzfristig	kaum	fällen	572394,9055	5361304,929
Stadtteil Westen	180	Blaubeurer Tor	NO Innerand Kreisverkehr an Unterführung	Straßenbaum	Hainbuche	Carpinus betulus	30	94	12	8	1980	1-verkehrssicher		0-keine Schäden		0-keine Schäden	einseitig	Verletzung	1-leichte Schäden	2-geschwächt	0	2-Erwachsener Baum	2-stämmig				hoch, Trassenverlauf neu	gering	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572452,6562	5361477,433
Stadtteil Westen	180	Innere Wallstraße	Östlich Abzweigung B 10 zum Ring	Straßenbaum	Feld-Ahorn	Acer campestre	46	145	15	10	1960	1-verkehrssicher		0-keine Schäden	Verletzung	2-deutliche Schäden	normal		2-deutliche Schäden	2-geschwächt	0	3-Attbaum					hoch, Im Baufeld	hoch	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572395,9744	5361309,058
Stadtteil Westen	190	Innere Wallstraße	Östlich Abzweigung B 10 zum Ring	Straßenbaum	Schwarz-Kiefer	Pinus nigra	46	145	15	9	1960	1-verkehrssicher		0-keine Schäden		1-leichte Schäden	normal		1-leichte Schäden	1-vital	1	3-Attbaum	Stützmauer wird gebaut				hoch, Im Baufeld	hoch	kurzfristig	kaum	fällen	572397,6433	5361313,126
Stadtteil Westen	200	Blaubeurer Tor	NO Innerand Kreisverkehr an Brücke	Straßenbaum	Hausknirsche	Prunus avium Aggregat	47	148	14	12	1970	1-verkehrssicher	Verletzung	1-leichte Schäden	Verletzung	1-leichte Schäden	normal	Verletzung	1-leichte Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum					hoch, Im Baufeld	hoch	mittelfristig	kaum	fällen	572436,7456	5361481,137
Stadtteil Westen	200	Innere Wallstraße	Östlich Abzweigung B 10 zum Ring	Straßenbaum	Schwarz-Kiefer	Pinus nigra	54	170	14	9	1970	1-verkehrssicher		0-keine Schäden	V-Vergabelung / Verletzung	1-leichte Schäden	normal		0-keine Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum	2-stämmig				hoch, Trassenverlauf neu	hoch	mittelfristig	kaum	fällen	572405,9681	5361392,279
Stadtteil Westen	210	Blaubeurer Tor	NO Innerand Kreisverkehr an Brücke	Straßenbaum	Feld-Ahorn	Acer campestre	40	126	13	11	1970	1-verkehrssicher		0-keine Schäden		0-keine Schäden	normal		1-leichte Schäden	2-geschwächt	0	2-Erwachsener Baum					hoch, Trassenverlauf neu	hoch	mittelfristig	kaum	fällen	572434,0268	5361479,948
Stadtteil Westen	210	Innere Wallstraße	Östlich Abzweigung B 10 zum Ring	Straßenbaum	Kornelkirsche	Cornus mas	19	60	6	6	1980	1-verkehrssicher	Verletzung	1-leichte Schäden	Verletzung	1-leichte Schäden	normal	Verletzung	1-leichte Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum	2-stämmig				hoch, Trassenverlauf neu	gering	langfristig	mittelfristig	fällen	572415,5117	5361354,15
Stadtteil Westen	215	Blaubeurer Tor	Nördlich direkt am Tor	Straßenbaum	Schwarz-Kiefer	Pinus nigra	26	82	8	5	2005	1-verkehrssicher		0-keine Schäden		1-leichte Schäden	normal		0-keine Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum					hoch, Rückbau alte Trasse	gering	langfristig	mittelfristig	fällen	572403,6719	5361470,623
Stadtteil Westen	215	Blaubeurer Tor	Nördlich direkt am Tor	Straßenbaum	Schwarz-Kiefer	Pinus nigra	26	82	8	5	2005	1-verkehrssicher		0-keine Schäden		1-leichte Schäden	normal		0-keine Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum					hoch, Rückbau alte Trasse	gering	langfristig	mittelfristig	fällen	572402,4552	5361465,032
Stadtteil Westen	220	Blaubeurer Tor	Nördlich direkt am Tor	Straßenbaum	Schwarz-Kiefer	Pinus nigra	26	82	8	5	2005	1-verkehrssicher		0-keine Schäden		1-leichte Schäden	normal		0-keine Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum					hoch, Rückbau alte Trasse	gering	langfristig	mittelfristig	fällen	572397,7993	5361467,985
Stadtteil Westen	220	Blaubeurer Tor	NW Tor am Innenkreis	Straßenbaum	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	43	137	15	16	1950	1-verkehrssicher		0-keine Schäden		1-leichte Schäden	ausladend	Höhlung	2-erhebliche Schäden	2-geschwächt	0	2-Erwachsener Baum	Wenn Straßenbelag weiter genutzt werden kann				hoch, Im Baufeld	hoch	mittelfristig	kaum	fällen	572384,238	5361480,441
Stadtteil Westen	220	Innere Wallstraße	Östlich Abzweigung B 10 zum Ring	Straßenbaum	Feuer-Ahorn	Acer ginnala	24	74	7	5	1980	1-verkehrssicher	Verletzung	1-leichte Schäden	Höhlung	1-leichte Schäden	einseitig	Astab-/Ausbruch | Verletzung | Wipfeldürre	2-deutliche Schäden	2-geschwächt	0	2-Erwachsener Baum	2-stämmig				hoch, Trassenverlauf neu	hoch	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572417,4808	5361355,42
Stadtteil Westen	230	Blaubeurer Tor	NW Tor am Innenkreis	Straßenbaum	Hainbuche	Carpinus betulus	51	160	13	8	1960	1-verkehrssicher	Verletzung	2-deutliche Schäden	Verletzung	1-leichte Schäden	normal	Verletzung	1-leichte Schäden	1-vital	1	3-Attbaum					hoch, Trassenverlauf neu	hoch	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572377,1013	5361478,962
Stadtteil Westen	230	Innere Wallstraße	Östlich Abzweigung B 10 zum Ring	Straßenbaum	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	43	137	14	9	1970	1-verkehrssicher	Verletzung	1-leichte Schäden	Verletzung	1-leichte Schäden	normal	Verletzung	0-keine Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum					hoch, Trassenverlauf neu	hoch	mittelfristig	kaum	fällen	572421,3186	5361352,347
Stadtteil Westen	240	Innere Wallstraße	Östlich Abzweigung B 10 zum Ring	Straßenbaum	Stiel-Eiche	Quercus robur	100	314	17	16	1870	1-verkehrssicher	Bodenauftrag	1-leichte Schäden	Höhlung	3-erhebliche Schäden	reduziert	Verletzung / Wipfeldürre	2-deutliche Schäden	2-geschwächt	0	4-Schadbaum	Wegen stammnahen Baufeld B10 und Leitungsbau, sowie Überplanung LGS Erhalt kaum realisierbar				hoch, Trassenverlauf neu	hoch	kurzfristig	kaum	fällen	572440,9284	5361388,085
Stadtteil Westen	250	Blaubeurer Tor	Westlicher Rand Innenkreis Tor an Str	Straßenbaum	Feld-Ahorn	Acer campestre	51	160	13	8	1960	1-verkehrssicher		0-keine Schäden	Höhlung / V-Vergabelung	1-leichte Schäden	normal	Verletzung	1-leichte Schäden	1-vital	1	3-Attbaum	Verletzung / Wipfeldürre				hoch, Trassenverlauf neu	hoch	kurzfristig	kaum	fällen	572355,2719	5361455,653
Stadtteil Westen	250	Innere Wallstraße	Östlich Abzweigung B 10 zum Ring	Straßenbaum	Schwarz-Kiefer	Pinus nigra	27	85	10	8	1985	1-verkehrssicher	Verletzung	1-leichte Schäden		0-keine Schäden	normal		0-keine Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum	Leitungsbau				hoch, Im Baufeld	hoch	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572444,1069	5361388,295
Stadtteil Westen	260	Blaubeurer Tor	Westlicher Rand Innenkreis Tor	Straßenbaum	Rotbuche	Fagus sylvatica	26	82	14	15	1970	1-verkehrssicher		0-keine Schäden	Höhlung / V-Vergabelung / Verletzung	1-leichte Schäden	1-erheblicher Schäden	reduziert	Kronenversicherung | Totholz | Verletzung	2-deutliche Schäden	2-geschwächt	0	2-Erwachsener Baum	Kronenversicherung wird angehoben				hoch, Trassenverlauf neu	hoch	kurzfristig	kaum	fällen	572358,3211	5361437,36
Stadtteil Westen	260	Innere Wallstraße	SO Rand Kreisverkehr	Straßenbaum	Feld-Ahorn	Acer campestre	29	91	12	7	1980	1-verkehrssicher		0-keine Schäden		1-leichte Schäden	normal		0-keine Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum	Leitungsbau				hoch, Im Baufeld	gering	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572454,0203	5361395,059
Stadtteil Westen	270	Blaubeurer Tor	Westlicher Rand Innenkreis Tor an Str	Straßenbaum	Feld-Ahorn	Acer campestre	35	110	13	10	1980	1-verkehrssicher		0-keine Schäden	Höhlung	1-leichte Schäden	3-erhebliche Schäden	normal	Verletzung	1-leichte Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum					hoch, Trassenverlauf neu	hoch	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572353,4733	5361436,791
Stadtteil Westen	270	Innere Wallstraße	SO Rand Kreisverkehr	Straßenbaum	Feld-Ahorn	Acer campestre	35	110	12	6	1980	1-verkehrssicher	Verletzung	1-leichte Schäden	Verletzung	1-leichte Schäden	einseitig		1-leichte Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum	Leitungsbau				hoch, Trassenverlauf neu	hoch	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572417,1785	5361396,72
Stadtteil Westen	280	Blaubeurer Tor	Westlicher Rand Innenkreis Tor	Straßenbaum	Feld-Ahorn	Acer campestre	31	97	13	13	1980	1-verkehrssicher		0-keine Schäden	Höhlung	2-deutliche Schäden	einseitig		2-deutliche Schäden	2-geschwächt	0	2-Erwachsener Baum					hoch, Trassenverlauf neu	hoch	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572355,8323	5361436,111
Stadtteil Westen	280	Innere Wallstraße	SO Rand Kreisverkehr	Straßenbaum	Feld-Ahorn	Acer campestre	36	113	12	6	1980	1-verkehrssicher		0-keine Schäden		0-keine Schäden	normal	Verletzung	1-leichte Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum	Leitungsbau				hoch, Im Baufeld	hoch	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572452,9123	5361398,111
Stadtteil Westen	290	Blaubeurer Tor	Westlicher Rand Innenkreis Tor an Unterführung	Straßenbaum	Hainbuche	Carpinus betulus	30	94	11	7	1980	1-verkehrssicher		0-keine Schäden	Verletzung	1-leichte Schäden	einseitig	Verletzung	2-deutliche Schäden	2-geschwächt	0	2-Erwachsener Baum	Leitungsbau				hoch, Trassenverlauf neu	hoch	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572356,8321	5361432,013
Stadtteil Westen	290	Innere Wallstraße	SO Rand Kreisverkehr	Straßenbaum	Feld-Ahorn	Acer campestre	30	94	11	5	1980	1-verkehrssicher	Verletzung	1-leichte Schäden	Verletzung	1-leichte Schäden	einseitig		1-leichte Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum	Leitungsbau				hoch, Im Baufeld	hoch	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572456,6805	5361399,45
Stadtteil Westen	300	Blaubeurer Tor	Westlicher Rand Innenkreis Tor Unterführung	Straßenbaum	Europäischer Lärche	Larix decidua	12	38	8	10	1970	1-verkehrssicher	Verletzung	1-leichte Schäden	Höhlung	2-deutliche Schäden	normal	Astab-/Ausbruch | Verletzung	0-keine Schäden	1-vital	1	3-Attbaum	Füllung wegen Erweiterung Unterführung				hoch, Trassenverlauf neu	hoch	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572356,1925	5361429,624
Stadtteil Westen	300	Innere Wallstraße	SO Rand Kreisverkehr	Straßenbaum	Feld-Ahorn	Acer campestre	35	110	12	7	1980	1-verkehrssicher	Verletzung	1-leichte Schäden		0-keine Schäden	normal		0-keine Schäden	1-vital	1	2-Erwachsener Baum	Leitungsbau				hoch, Im Baufeld	hoch	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572459,1014	5361392,764
Stadtteil Westen	310	Blaubeurer Tor	NW Tor an Unterführung	Straßenbaum	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	50	158	15	8	1960	1-verkehrssicher	Verletzung	1-leichte Schäden	Verletzung	1-leichte Schäden	normal	Totholz | Verletzung	1-leichte Schäden	1-vital	1	3-Attbaum					hoch, Trassenverlauf neu	hoch	mittelfristig	mittelfristig	fällen	572367,6881	5361421,936
Stadtteil Westen	310	Innere Wallstraße	SO Rand Kreisverkehr	Straßenbaum	Feld-Ahorn	Acer campestre	26	82	10	6	1985	1-verkehrssicher		0-keine Schäden		0-keine Schäden	einseitig		0-keine