


## Bauwerke in Einsingen und Donautal



- 1-1,9 = sehr guter / guter Bauwerkszustand
- 2-2,4 = befriedigender Bauwerkszustand
- 2,5-2,9 = ausreichender Bauwerkszustand
- 3,0-3,4 = nicht ausreichender Bauwerkszustand (Handlungsbedarf)
- 3,5-4 = ungenügender Bauwerkszustand (dringender Handlungsbedarf)

**Bauwerke in Einsingen und Donautal**

Bauwerksname	Baujahr	Baufläche	Alter	aktuelle Noten	Zustand
Radwegbrücke üb. d. Rötelbach bei Eggingen	1997	10	22	2,4	↓ -0,2
Brücke bei den Weihern üb. d. Rötelbach	1958	30	61	1,9	↑ 0,8
Brücke St. Johann Str. ü. d. Rötelbach	1958	27	61	1,8	↑ 1,0
Brücke Lauchhausstr. ü. d. Rötelbach	1958	37	61	2,0	↑ 0,8
Steg unterhalb Lachhausstr. ü. d. Rötelbach	1958	9	61	2,5	⇒ 0,0
Brücke Ampferweg üb. d. Rötelbach	1958	21	61	1,1	↑ 1,7
Brücke Lämmerweg üb. d. Rötelbach	1990	37	29	2,0	↑ 0,7
Brücke Rötelbachstraße üb. d. Rötelbach	1958	84	61	1,9	↑ 0,1
Brücke August Nagel Str. üb. d. Rötelbach	1997	93	22	1,8	↑ 0,2
Radwegbrücke üb. d. Rötelbach bei August-Nagel-Str.	1977	63	42	1,9	
Brücke bei Bahnübergang	0	40		2,9	
Durchlass Rötelbach West	1975	45	44	2,8	⇒ 0,0
Durchlass Rötelbach Ost	1975	45	44	2,2	⇒ 0,0
Radwegbrücke Nicolaus-Otto-Straße	1975	81	44	2,7	⇒ 0,0
Brücke Ernst-Abbe-Str. üb.d. Grenzgraben	1994	105	25	2,3	⇒ 0,0
Brücke Graf-Arco-Str ü. B311	1970	810	49	2,8	↑ 0,5
Durchlass Grenzgraben unter der Graf-Arco-Str	1970	115	49	1,7	↑ 0,2
Brücke i. Zuge d. Heuweg üb. d. Grenzgraben	1955	28	64	2,8	⇒ 0,0
Durchlass Grenzgraben Siemensstraße	1982	140	37	2,5	⇒ 0,0
Flutbrücke Steinbeisstraße üb. d. Grenzgraben	1956	489	63	2,9	⇒ 0,0
Flutbrücke Daimlerstraße üb. . Grenzgraben	1967	425	52	2,8	⇒ 0,0
Feldwegbrücke bei Bewährungsheim üb d. Grenzgraben	2016	16	3	1,7	
Steg üb. d. Grenzgraben bei Mündung in die Donau	1953	16	66	1,3	
Durchlass Heuweg (Umpsannwerk) üb. d. schwarzen Graben	1983	13	36	2,5	
Durchlass H.-Lorenser-Str. üb. d. schwarzen Graben	1983	12	36	2,2	
Durchlass Steinbeisstr. üb. d. schwarzen Graben	1983	74	36	1,8	⇒ 0,0



### **Bauwerke in Einsingen und Donautal**

Insgesamt werden 12 Brücken zu den Bauwerken im Donautal zugeordnet. Die Brücke Graf-Arco-Straße über die Bahn ist im Straßenzug K 9915 erfasst. Bis auf die Brücken Graf-Arco-Straße über die B 311 bzw. über die Bahn sind die Bauwerke in einem ausreichenden Zustand. Regelmäßige Wartungen und Instandhaltungen sind hier wichtig, um die Anschlüsse und Zufahrten für das Industriegebiet aufrecht zu erhalten.